

PALAU, Due turisti sbalzati fuori dal gommone che resta senza controllo (VIDEO)

Date : 30 Luglio 2018



Venerdì pomeriggio, due turisti stranieri (padre e figlia), mentre navigavano per rientrare a **Palau** con un gommone preso in affitto, hanno perduto il volante che si è staccato improvvisamente, facendo perdere il controllo del mezzo che si è messo a ruotare senza controllo, sbalzando fuori i due che hanno rischiato poi di essere travolti dallo stesso mezzo.

L'imbarcazione senza controllo ha continuato a girare per alcuni minuti, mentre alcune altre imbarcazioni, accortesi dell'accaduto, si erano avvicinate recuperando i due stranieri, fortunatamente illesi. Altre due persone su un gommone riuscivano ad affiancare il mezzo ed a spegnere il motore.

<https://www.youtube.com/watch?v=dVM2A4I5b0E>

L'imbarcazione e i turisti sono stati accompagnati da una motovedetta della *Guardia costiera* al porto di Palau e sono in corso di accertamento le cause dell'episodio. La *Guardia costiera* raccomanda la massima prudenza alla guida delle imbarcazioni, rispettando i limiti di velocità e controllando sempre preventivamente che il mezzo sia perfettamente efficiente, e ricorda al conducente di indossare sempre il braccialetto/spinotto di sicurezza per il distacco automatico dell'alimentazione del motore in caso di emergenza, come l'accidentale caduta in acqua. (red)

(admaioramedia.it)