

UTA, Dopo la denuncia di un cittadino Protezione civile presidia ponte sul rio Coccodi (VIDEO)

Date : 11 Ottobre 2018



Tra i **danni causati dal nubifragio**, che si è abbattuto tra ieri ed oggi sulla **Sardegna meridionale**, anche il **ponte sul rio Coccodi** nel territorio di **Uta**, che collega il *ponte Cixerri al ponte Sant'Ambrogio (o ponte nuovo)* e porta alla *Pedemontana*.

Ieri, con un [video sul suo profilo Facebook](#), un cittadino, **Nicolas Grussu**, aveva denunciato che l'acqua aveva **portato via un pilastro principale** e la struttura era diventata pericolosa.

<https://www.youtube.com/watch?v=3hK50zon3fA>

Questa mattina la situazione è ovviamente peggiorata, ma - anche grazie alla segnalazione - l'accesso al ponte è presidiato dalla *Protezione civile*. (red)

<https://www.youtube.com/watch?v=zyHorNydKOs>

(admaioramedia.it)